

Auszug aus der Referenzliste 2005- 2018:

<b>Projekt</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Auftraggeber</b>
<i>Baugrundgutachten</i> für die Baumaßnahme „Schmutzwasserleitung und Straßenbau in Altbergbaugebiet An der Frohen Zukunft/ Mühlrain“ in Halle (Saale)	04/2005	IB Hildebrand GmbH, HWA GmbH
<i>Hydrogeologische Untersuchung</i> „Versickerungsanlagen auf dem Gelände der stillgelegten Deponie Groitzsch/ Wischstauden“	06/2005	Westfälische Entsorgungs- und Verwertungs- GmbH
<i>Baugrunderkundung</i> zum Bauvorhaben „2. BA Bettenhaus Klinikum Mansfelder Land, Haus Eisleben“	11/2005	Klinikum Mansfelder Land gGmbH
<i>Baugrunderkundung</i> „Neubau der Ortsumgehung Nachterstedt- Straßenbau“, Straßenbau ca. 100 Sondierungen	08/2005	Ingenieurbüro Lübbers GmbH, Landkreis Aschersleben
<i>Baugrunderkundung und Standsicherheitsnachweise</i> „Neubau der Ortsumgehung Nachterstedt- Brückenbau Querung Bahntrasse“	10/2005	Ingenieurbüro Lübbers GmbH, Landkreis Aschersleben
<i>Baugrunduntersuchung und Baubetreuung</i> Neubau LIDL Markt auf einer Schlackehalde in Mansfeld/Leimbach	2005	VD Projektentwicklung GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau der Fernwasserleitung DN 1000 von Güsten nach Hammelberge auf 50 km Trassenlänge, ca. 300 Sondierungen	2006	Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH
<i>Baugrund- und Bausubstanzuntersuchung</i> Ausbau der „Rinne“ in Königsee, Deichbau und Hochwasserschutz	2006	PROWA Ingenieure
<i>Grundwassermonitoring, hydrogeologische Betreuung</i> Renaturierung Harsleber Bach bei Blankenburg	2006/2007	Landesbetrieb Bau, NL West, Halberstadt
<i>Baubetreuung/Bauüberwachung</i> Windpark Asendorfer Kippe	2006/2007	ROWIND GmbH
<i>Umweltgeologische Untersuchung</i> Sanierung Dorfteiche in Kabelsketal/OT Schwoitzsch und Naundorf	2007	PROWA Ingenieure Halle
<i>Baugrundgutachten</i> Straßen- u. Rohrleitungsbau Stadt Aschersleben, Ausbau der OD B185	2007	Stadt Aschersleben
<i>Bauschadensuntersuchung/hydrogeologische Untersuchung/ Brunnenbohrung</i> Reihenhauskomplex in Halle Wörlitz	2008	HIS Köppe GmbH & Co.KG
<i>Baugrunduntersuchung</i> Windmessmast in Kannawurf	2008	IBERDROLA Deutschland GmbH
<i>Baugrunduntersuchung/Baubegleitung</i> Neubau Dampferzeuger 6, Anlieferungshalle, Kesselhaus, Turbinengebäude	2008	ROMONTA GmbH

<i>Baugrundgutachten</i> Neubau eines Forschungs- u. Produktionsgebäudes in Halle (Heide-Süd)	2008	Scil Proteins GmbH
<i>Baugrunduntersuchung/Baubegleitung</i> Sanierung der einsturzgefährdeten Stützmauer in Wettin, Mühlweg, Nachgründung u. Rückverankerung über GEWI Pfähle	2008	Verwaltungsgemeinschaft Saalkreis Nord
<i>hydrogeologische Untersuchung</i> Errichtung von Grundwassermessstellen in „NSG Möster Birken“	2008	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Biogasanlage in Kogel	2009	COWATEC AG
<i>Baugrunduntersuchung</i> Bohrplatz Kaverne S113 und S116 in Neu Staßfurt	2009	Sodawerk Staßfurt GmbH&Co.KG
<i>Baugrundgutachten</i> Errichtung bzw. Erneuerung des Saaledeichs in Hohenweiden, Rockendorf und Benkendorf	2009	IB Dipl. Ing. (TU) Henry Böhm
<i>Verdichtungsprüfungen FÜ</i> Ortsnetze Mansfeld 2. und 3. BA	2009	AZV Mansfeld-Schlenze
<i>Orientierende Erkundung/Altlastenuntersuchung</i> in Halle (Saale), Schillerstr.	2009	Stadt Halle, Umweltamt
<i>Umweltgeologische Untersuchung von Beckenschlamm</i> Spülbecken „Süßer See“	2010	LHW Halle
<i>Baugrundgutachten</i> Neuverlegung Trinkwasserleitung Elsterdüker bei Döllnitz	2010	BEWATEC GmbH
<i>Baugrundgutachten</i> Umbau Bodewehr Rodersdorf zu einer Sohlgleite und Umverlegung, Umbau Bodewehr in Staßfurt	2010	PROWA Ingenieure Halle
<i>Baugrundgutachten</i> Neubau Luther - Museum in Mansfeld	2010	Stadt Mansfeld, Bauamt
<i>Verdichtungsprüfungen</i> Ortsnetze Hettstedt, Ritterode, Wiederstedt	2010	AZV Hettstedt und Umgebung
<i>geotechnische Untersuchungen</i> zu Setzungserscheinungen entlang Erschließungsstr. Amsdorf/Ezdorf	2010	ROMONTA GmbH
<i>Bohraufnahme/Geologische Dokumentation</i> Sodawerk Staßfurt Salzkavernenbohrungen S113, S115, S116	2010-11	Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG
<i>Baugrundgutachten</i> Sanierung Pumpwerk Wansleben	2010	Grontmij GmbH
<i>Bauschadensuntersuchung</i> Gelände der Fa. Opel Mundt in Halle (Saale)	2010	HWS GmbH
<i>hydrogeologische Untersuchung</i> Sickerwasserbecken Deponie Seehausen	2010	WEV mbH
<i>Standortsicherheitsnachweise</i> Saaledeich Rattmannsdorf, Hohenweiden, Rockendorf und Benkendorf	2010	Dipl.-Ing. (TU) H.Böhm

<i>Regenwasserversickerung und Baubegleitung</i> „Betreutes Wohnen“ Leipzig/Probstheida	2011	ASB Leipzig
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Sprinklerzentrale Rossmann in Landsberg – Erweiterung Hochregallager in Landsberg	2011 - 2012	Rossmann Logistikgesellschaft mbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ersatzneubau Siel, Saaledeich Halle-Wörmlitz	2011	LHW Halle
<i>Baugrunduntersuchung</i> Schmutzwasserkanalisation Salzatal OT Salzünde & OT Benkendorf	2011	BEWATEC GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Kanalbau Ortsnetz Schlettau	2011	AZV Fuhne
<i>Baubegleitung</i> Solarpark Staßfurt	2011	SYBAC Solar GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Gärrestlager in Barnstädt	2011	agri.capital GmbH
<i>Grundwassermonitoring</i> „Geiselufer“ Merseburg	2011	LHW Halle
<i>Baugrundgutachten für Pilotprojekt</i> Problemanalyse zu Auswirkungen des hohen Grundwasserstandes auf Bebauung und Infrastruktur im OT Dautzsch in Halle (Saale)	2012	Stadt Halle, Umweltamt
<i>Baugrunduntersuchung und Gefährdungsabschätzung</i> Photovoltaikanlage Konversationsflächen Nordenham und Altablagerung „Deponie Nordenham“	2012	SUN GARANT MUC GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Dammerhöhung Aschespülkippe „Tagebau Amsdorf“	2012	ROMONTA GmbH
<i>Historische Recherche</i> Leipziger Str., Maybachstr. und Dachritzstr. in Halle (Saale)	2012	Stadt Halle, Umweltamt
<i>Baugrunduntersuchung</i> Solarfreiflächenanlage Kippengelände Amsdorf	2012	Q-Cells SE
<i>Umweltgeologische Untersuchung</i> Otto-Stomps-Str. in Halle (Saale)	2012	Haustechnikhandel Halle-Dessau KG
<i>hydrogeologische Erkundung und Untesuchung</i> in Elben	2012	AZV Hettstedt und Umgebung
<i>Verdichtungs- und Eignungsprüfungen</i> Deichneubau Wengelsdorf	2012	LHW Halle
<i>Baugrunduntersuchung und Detailerkundung</i> Umbau Bodewehr Rodersdorf und Staßfurt	2012	PROWA Ingenieure Halle
<i>Baugrund und Orientierende Altlastenerkundung</i> für Altstandort „Alte Gärtnerei Strauß“ in Leipzig /Probstheida	2012	VDU Immobilien GmbH & Co. KG
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Mischwasserkanal Parkstraße, Halle (Saale)	2012	BEWATEC GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Verbindungssammler zwischen Blankenheim und Emseloh	2012	ARCADIS
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Mischwasserkanal Thomasiusstraße, Halle (Saale)	2012	BEWATEC GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Schmutzwasserkanal Ortsnetz Werdershausen und Schlettau	2012	AZV Fuhne

<i>Baugrunduntersuchung</i> Ersatzneubau Siele Deich Göbitz in Ostrau	2012	SSI Planungsgesellschaft mbH
<i>Hydrogeologische Untersuchung</i> zur Versickerungsfähigkeit am Standort Sickerbecken 4738-742 an der BAB 9	2012	LSBB Sachsen-Anhalt
<i>Baugrunduntersuchung</i> Photovoltaikfreiflächenanlage in Roitzsch	2012	Hanwha Q-Cells GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ersatzneubau Siele Saaledeich bei Eulau	2013	BEWATEC GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> SW-Kanal in Brachstedt und Oppin	2013	Arz Ingenieure
<i>Historische Recherche</i> „An der Waisenhausmauer“ in Halle (Saale)	2013	Stadt Halle, Umweltamt
<i>Baugrunduntersuchung</i> Instandsetzung Maybachsiel Bornitz	2013	SSI Planungsgesellschaft mbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Brunnenbohrung/Mineralwassersicherung in Bad Schmiedeberg	2013	Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Sanierung SW-Kanal Venusstr./Theodor-Römer-Str. in Halle (Saale)	2013	IBW GmbH
<i>Verdichtungsprüfungen</i> Ortsnetze Hettstedt, Alterode, Hermerode, Sandersleben, Abberode-Tilkerode und Arnstedt	2013	AZV Wipper - Schlenze
<i>Hydrogeologische Untersuchung und geotechnische Begutachtung</i> von Vernässungserscheinungen in Gerlebogk, Stadt Könnern	2013	WZV Saale-Fuhne-Ziethe
<i>Schlammstärkemessung und Analytik</i> der Weißen Elster bei Döllnitz	2013	PROWA Ingenieure Halle
<i>Geotechnische Untersuchung</i> Tagesbruch 2013/023 in Zeitz, OT Theißen	2013	LAGB Halle
<i>Geotechnische Stellungnahme</i> Baggerreparaturplatz Bagger 1447 SRs1200 in Amsdorf	2013	ROMONTA GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Wehre Hundeluft und Buchholzmühle	2013	ARCADIS
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ersatzneubauten aus Hochwasserschäden 2013 der Brücken über den Klinkgraben, Keilgraben und Hauptgraben bei Hohengöhren und der Fußgängerbrücke in Schönhausen	2013	SFB GmbH und Verbandsgem. Elbe-Havel-Land
<i>Baugrunduntersuchung</i> Steinbogenbrücke über die Wipper im OT Freckleben in Aschersleben, der Fußgängerbrücke am Schuhstiege in Aschersleben und Straßenausbau „Über dem Wasser“ in Aschersleben	2013	Stadt Aschersleben
<i>Baugrunduntersuchung und Baubegleitung</i> Baugebiete „Am Lindenhof“, in Eutritzsch und Kirschbergstr. in Leipzig	2013	NCC GmbH
<i>Standsicherheitsnachweise</i> Deich Passendorf	2013	BEWATEC GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> SW-Kanal im Ortsnetz Löbejün	2013	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> SW-Kanal im Ortsnetz Hohenthurm	2013	WAZV Saalkreis und BEWATEC GmbH
<i>Baugrundhauptuntersuchung</i> Baugebiet „Am Lindenhof“ + Windscheidstr. in Leipzig	2013-2014	NCC Deutschland GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Brücke/Radweg L170 Osendorf - Döllnitz	2014	Stadt Halle

<i>Baugrunduntersuchung</i> Bergung des Absetzers im Tagebau Amsdorf + Tragfähigkeit der Reparaturlätze Schleifenwagen und Absetzer 1091	2014	ROMONTA GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Sanierung Mischwasserkanal Uranusstraße in Halle (Saale)	2014	IBW GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Brücke über Goldbach in Hornhausen, Brücke über Keilgraben – Schönhausen Damm, Brücke über Ziethe bei Biendorf	2014	SFB GmbH und Stadt Oschersleben, Verbandsgem. Elbe-Havel-Land
<i>Baugrunduntersuchung</i> Aufzug MFH in Benndorf	2014	Benndorfer Wohnungsbau GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Schmutzwasserkanalisation in Landsberg, OT Oppin	2014	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Rossmann Drogeriemarkt in Halle	2014	DR Grund GmbH
<i>Verdichtungsprüfungen</i> Ortsnetze Hettstedt, Steinbrücken mit VBL, Sandersleben, Molmerswende, Bösenburg, Burgörner-Altendorf	2014	AZV Wipper - Schlenze
<i>Einbau-und Ausführungskonzept Erdmassenaufbau</i> Erweiterung Golf Park Seehausen auf Neuteil Gelände der Deponie Seehausen	2014	GolfPark Leipzig
<i>Baugrunduntersuchung</i> Straßenbau ON Werdershausen	2014	IB Fietz
<i>Baugrunduntersuchung</i> Kanal- und Straßenbau „Salzmünder Str.“ in Halle (Saale)	2014	Stadt Halle
<i>Umweltgeologische Untersuchung zur Schlammdeckenmessung</i> Teich im Amtsgarten Magdeburg + Teich im Gutspark Sohlen	2014	PROWA Ing. Halle
<i>Baugrunduntersuchung</i> Hangsicherung u. Wiederherstellung der Fahrbahn in Helbra	2014	Verbandsgem. Mansfelder Grund - Helbra
<i>Baugrunduntersuchung</i> Trinkwasserleitung in Halle-Nietleben	2014	HWS GmbH über IBW GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Kanalbau „Talstr.“ in Halle (Saale)	2015	IBW GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Kanal- und Straßenbau in Elben	2015	Stepan & Partner mbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ortsentwässerung Teutschenthal Ortsteil Bahnhof	2015	WAZV Saalkreis über BEWATEC GmbH
<i>Baugrundvoruntersuchung</i> Baugebiet „Bremer Str.“ in Leipzig	2015	NCC Deutschland GmbH
<i>Verdichtungsprüfungen</i> VS Rottelsdorf-Bösenburg, Ortsnetz Rottelsdorf, Walbeck, Sandersleben, Hettstedt, Bösenburg	2015	AZV Wipper - Schlenze
<i>Hydrogeologische Untersuchung, geotechnische Begutachtung und Stichtagsmessungen</i> von Vernässungserscheinungen in Gerlebogk, Stadt Könnern	2013 - 2015	WZV Saale-Fuhne-Ziethe
<i>Hydrogeologische Erkundung und Untersuchung</i> zur Vernässungsproblematik im Raum Glöthe/Üllnitz/Förderstedt (Raum Staßfurt)	2014 - 2015	Stadt Staßfurt
<i>Baugrunduntersuchung</i> Kanalbau in Oppin und Niemberg	2015	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Wiederherstellung Trinkwasserleitung Dow Olefin in Saale-Elster-Aue	2015	HWS GmbH Halle

<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Rechenanlage Tafelwerder	2015	HWS GmbH Halle
<i>Baugrunduntersuchung</i> Sanierung HWSB Deich Halle-Neustadt, Bauabschnitt 1 und 2	2014 - 2015	LHW Magdeburg
<i>Orientierende Altlastenuntersuchung</i> Landsberg, Brehnaer Str.	2015	DACHSER GmbH
<i>Hydrogeologische Untersuchung und Erkundung</i> Quellgebiet Feuerlöschteich Burgsdorf und baubegleitende Kontrollmessungen Grund- und Oberflächenwasser	2015	AZV Wipper-Schlenze
<i>Historische Recherche</i> „Delitzscher Str“, „Forsterstr.“ in Halle (Saale)	2015	Umweltamt Stadt Halle
<i>Baugrunduntersuchung</i> Pumpwerk Wettin	2015	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ersatzneubau Trinkwasserleitung Peißnitzinsel in Halle	2015	seecon Ing. GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Regenrückhaltebecken in Hohenthurm	2015	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ersatzneubau Brücke in Alsleben, OT Gnölbzig	2015	SFB GmbH Magdeburg
<i>Baugrunduntersuchung</i> Straßenbau K2333 Klostermansfeld - Mansfeld	2016	Stepan & Partner
<i>Baugrunduntersuchung</i> Kanalbau Kabelsketal	2016	Walter & Partner
<i>Baugrunduntersuchung</i> Brücke Wust-Fischbeck im Zuges des Hochwassers von 2013	2016	SFB Magdeburg
<i>Nachtrag Baugrunduntersuchung</i> Paralleleitung Fernwasserleitung „Güsten – Hammelberge“	2016	FWV Elbaue-Ostharz GmbH
<i>Schlammpeilung</i> Alfred-Mittag-See in Magdeburg	2016	Prowa Ing.
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ersatzneubau Trinkwasserleitung Talstraße in Halle (Saale)	2016	HWS GmbH Halle
<i>Hydrogeologische Untersuchung und Erkundung</i> Feuerlöschteich Abberode OT Tilkerode	2016	AZV Wipper-Schlenze
<i>Baugrunduntersuchung</i> Lidl Markt in Halle (Saale)	2016	Lidl GmbH Bernburg
<i>Sondierarbeiten bzw. Bohrungen</i> in Sangerhausen, Sömmerda	2016	WESSLING GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Reparaturplatz Montageplatz Absetzer 1091 + Reparaturplatz Bagger 1447 Romonta	2016	ROMONTA GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Trinkwasserleitung „Saaleaue – Passendorfer Wiesen“ in Halle (Saale)	2016	HWS GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Schmutzwasserkanal in Brachstedt	2016	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Schmutzwasserkanal VL Benndorf - Helbra	2016	AZV Eisleben-Süßer See
<i>Baugrunduntersuchung</i> Schmutzwasserkanal Ortsnetz Peißen & Ortsnetz Zöberitz	2016	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung Standorterkundung</i> Solarpark Oranienbaun	2016	Leipziger Energiegesellschaft
<i>Baugrunduntersuchung</i> SW-Pumperke in Hohnsdorf und Teicha	2016	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ersatzneubau Nuthebrücke Zollmühle	2016	SFB Magdeburg
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ausbau Gewerbepark in Leipzig OT Probstheida	2016	Unterplan GmbH
<i>Baugrundhauptuntersuchung</i> Erweiterung Diakoniewerk Tschadraß in Colditz	2016	Diakoniewerk

<i>Baugrunduntersuchung</i> Wasserkraftanlage in Alsleben/Mukrena	2016-2017	Libelle Wasserkraft GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Außenanlagen Förderschulen in Merseburg – Süd	2017	Landkreis Merseburg
<i>Ausbau</i> GWMS – Netz Deichrückverlegung Lödderitzer Forst	2017	Biosphärenreservat Mittlere Elbe
<i>Grundwassermonitoring</i> Bauvorhaben HWS in Halle (Saale), Brachwitzer Str.	2017-2018	ARGE Halle HWS
<i>Baugrundvoruntersuchungen</i> Ludwig-Erhardt-Str., Täubchenweg und Dieskaustr. in Leipzig	2017	BONAVA GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ertüchtigung der Brücke „An der Bleichestelle“ in Hadmersleben	2017	SFB Magdeburg
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ertüchtigung der Brücke über die Wipper in Osmarsleben	2017	Stadt Güsten & SFB Magdeburg
<i>Baugrunduntersuchung</i> Boden- und Grundwasserverhältnisse Gewerbegebiet Markleeberg OT Wachau - Nordost	2017	Stadt Markleeberg
<i>Eigenüberwachung Erdbau und Hydrogeologische Untersuchung</i> Bahnprojekt ESTW Merseburg	2017	Leonhard Weiss GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau REWE Markt Probstheida	2017	Unterplan Baubetreuung GmbH
<i>Baugrundvoruntersuchung</i> Altlasten Grundstück in Halle (Saale), Otto-Stomps-Str.	2017	Haustechnikhandel Halle-Dessau
<i>Baugrunduntersuchung</i> Gewässerunterhaltung Am Bach bei Kreypau	2017	LHW Sachsen-Anhalt
<i>Hydrogeologische Untersuchung und Erkundung</i> Feuerlöschteich Ritterode	2017	AZV Wipper-Schlenze
<i>Baugrunduntersuchung</i> Schwerlastregale in Leipzig	2017	Steinel Elektronik
<i>Umweltgeologische Untersuchung</i> Grundwasserbeschaffenheit „Alte Zuckerfabrik“ Langenbogen	2017	Halle-Projekt GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau Kindergarten in Leipzig	2017	basis d GmbH
<i>Baugrunduntersuchungen</i> Neubau Trinkwasserleitungen im östl. Saalkreis	2017	WAZV Saalkreis
<i>Umweltgeologische Untersuchung</i> ehem. Stallungen in Dieskau	2017	Halle-Dieskau GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Boden- und Grundwasserverhältnisse Baugebiet in Haldensleben	2017	Stadt Haldensleben
<i>Historische Recherche</i> ehem. Furnierwerk Passendorf bei Halle (Saale)	2017	Umweltamt Halle
<i>Baugrunduntersuchung</i> Abwasserdruckleitung Hedersleben-Dederstedt	2017	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Hochwasserentlastungssystem HWSB Deich Halle-Neustadt	2017	LHW Sachsen-Anhalt
<i>Baugrunduntersuchung</i> Auswechslung Trinkwasserleitung +Straßenbau ON Naundorf	2017	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Grundwassererschließung Gewächshäuser in Zorbau	2017 - 2018	Looije Turnkey Projects NL
<i>Baugrunduntersuchung</i> Stahlhalle und Portalkrananlage in Magdeburg	2017	ABP Maschinenbau
<i>Baugrunduntersuchung</i> Neubau THW in Halle (Saale)	2017	BLSA Sachsen-Anhalt

<i>Baugrunduntersuchung</i> Absperrbauwerk „Mühlgraben“ Klein Schierstedt	2017	LHW Sachsen-Anhalt
<i>Baugrunduntersuchung</i> Gradierwerk Bad Schmiedeberg	2017	Eisenmoorbad GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Montageplatz Absetzer Amsdorf	2017	ROMONTA GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Umbau Pumpwerk in Teutschenthal	2017	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Ersatzneubau Trinkwasserleitung Petersberg	2018	WAZV Saalkreis
<i>Baugrunduntersuchung</i> Altlasten Standort Tierheim Aschersleben	2018	Tierschutzverein Aschersleben
<i>Baugrunduntersuchungen</i> Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser Baugebiet Sonnepark Probstheida	2017 - 2018	Unterplan Baubetreuung
<i>Baugrunduntersuchung</i> Bohrplatz BS 13 in Staßfurt	2018	CIECH SODA Deutschland GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Anbau Balkonanlage MFH bzw. Wohnblock in Halle (Saale)	2018	Bechstein Städteplanung
<i>Baugrunduntersuchung</i> Anbau bzw. Erweiterung Bäckerei Schäfer's im Gewerbegebiet Teutschenthal	2018	Schäfer's Produktionsgesellschaft mbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Resterschließung Ortskanalisation Gerbstedt, Turmgasse	2018	AZV Wipper-Schlenze
<i>Baugrunduntersuchung und Altlastenuntersuchung</i> Abriss & Neubau Netto Markt in Regis-Breitungen	2018	CEV GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Sanierung Grundschule „Albrecht Dürer“ in Halle (Saale)	2018	Stadt Halle
<i>Bauschadensuntersuchung</i> am Kühlturm III im Werk Amsdorf	2018	ROMONTA GmbH
<i>Sondierarbeiten bzw. Bohrungen</i> in Bad Bibra, Käserei	2018	WESSLING GmbH
<i>Hydrogeologische Untersuchung zur Versickerungsfähigkeit</i> für Garagenstandorte in Gotha, Weimar und Zwickau	2018	Future Construct
<i>Stichtagsmessungen des GWMS-Netzes</i> Raum Tagebau Amsdorf	2018 -	ROMONTA GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Umbau bzw. Neubau REWE Markt in Halle (Saale), Carl-Robert-Str.	2018	REWE Markt GmbH
<i>Baugrunduntersuchung</i> Sanierung Grundschule Hanoier Str. in Halle (Saale)	2018	Stadt Halle